

LISTADO ACTUACIONES FINALIZADAS CAUCES DUERO_SORIA

Municipio	Localidad	Cauce	Tipo de actuación	Inversión Realizada (€)
Los Rábanos y Cubo de la Solana	Navalcaballo y Luvia	Río Mazos	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación	72.301,98
Almazán y Coscurita	Almazán y Coscurita	Río Morón	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación	76.370,85
Alcubilla de Avellaneda	Alcoba de la Torre y Alcubilla de Avellaneda	Río Pilde	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación 1.3.- Actuaciones de mejora del estado ecológico	71.269,71
Espeja de San Marcelino	Orillares	Río Pilde	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación	24.063,04
Pozalmuro	Pozalmuro	Río Rituerto	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación (Retirada de sedimentos en cauce)	3.563,94
El Burgo de Osma	Burgo de Osma	Río Abión	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación	29.105,77
Almarza	Cubo de la Sierra	Arroyo Laba	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación	31.176,57
San Esteban de Gormaz	Villálvaro	Arroyo del Tejar	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación	23.979,60
Retortillo de Soria	Retortillo de Soria	Arroyo Retortillo	1.3.- Actuaciones de mejora del estado ecológico (Instalación de sistema depurador de aguas residuales)	56.554,18
Blacos	Blacos	Río Abión	1.1.- Actuaciones de mejora de la conectividad fluvial (Eliminación de azud - escala de peces)	29.503,12
Fuentearmegil	Fuentearmegil	Río Perales	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación	50.911,85
Centenera de Andaluz	Centenera de Andaluz	Arroyo del Valle o Linares	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación	9.641,18

El Burgo de Osma	Barcebal	Arroyo La Veguilla	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación	21.005,88
Langa de Duero	Alcozar	Río de la Vega	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación	20.473,64
Golmayo y Soria	Fuentetoba, Golmayo y Soria	Río Golmayo	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación	55.209,82
Arenillas y Berlanga de Duero	Cabreriza y Berlangas de Duero	Río Talegones	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación	65.518,12
Golmayo	Carbonera de Frentes	Arroyo de Valdehermoso	1.3.- Actuaciones de mejora del estado ecológico (Plantación de vegetación de ribera)	12.857,19
Bayubas de Abajo	La Aguilera	Río Talegones	1.3.- Actuaciones de mejora del estado ecológico (Plantación de vegetación de ribera)	3.331,77
Los Rábanos	Tardajos	Arroyo del Valle	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación	34.845,29
Matamala de Almazán	Matute de Almazán	Arroyo del Concejo	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación	4.830,13
Rioseco de Soria	Rioseco de Soria	Río Sequillo	1.3.- Actuaciones de mejora del estado ecológico (Instalación de sistema depurador de aguas residuales)	76.183,15
El Burgo de Osma	La Olmeda	Río Ucero	1.1.- Actuaciones de mejora de la conectividad fluvial (Retirada de presa)	28.835,20
Villar del Campo	Villar del Campo	Río Rituerto	1.3.- Actuaciones de mejora del estado ecológico (Plantación de vegetación de ribera)	3.807,74
San Esteban de Gormaz	Rejas de San Esteban	Río Rejas	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación	1.428,96
Fresno de Caracena	Fresno de Caracena	Río Caracena	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación (Retirada de árboles caídos al cauce)	2.998,08
Morón de Almazán	Morón de Almazán	Arroyo Soliedra	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación (Limpieza manual de vegetación seca, en mal estado fitosanitario o que está produciendo tapones)	5.212,96
San Esteban de Gormaz	San Esteban de Gormaz	Río Duero	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación (Retirada de árboles caídos al cauce)	9.211,71
Fuentepinilla	Fuentepinilla	Río Fuentepinilla	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación	7.938,08
Bayubas de Arriba	Valverde de los Ajos	Río Bayubas	1.2.-Actuaciones de mantenimiento y conservación	8.854,31

Langa de Duero	Zayas de Torre	Río Perales	1.2.- Actuaciones de mantenimiento y conservación (Retirada de tapón, reparación de mota e instalación de escollera)	5.787,78
Quintana Redonda	Quintana Redonda	Río Izana	1.2.- Actuaciones de mantenimiento y conservación (Retirada de árboles caídos al cauce)	868,83
Quintanas de Gormaz	Quintanas de Gormaz	Río Duero	1.2.- Actuaciones de mantenimiento y conservación (Retirada de árboles caídos al cauce)	13.681,87
Golmayo	Camparañón	Arroyo del Chopo	1.2.- Actuaciones de mantenimiento y conservación	26.250,91
Fuentearmegil	Zayuelas	Río Perales	1.2.- Actuaciones de mantenimiento y conservación	12.472,08
Renieblas	Renieblas	Río Cauce del Molino	1.2.- Actuaciones de mantenimiento y conservación	4.328,45
Velilla de la Sierra y Renieblas	Velilla de la Sierra y Ventosilla de San Juan	Río Merdancho	1.2.- Actuaciones de mantenimiento y conservación	23.701,87
Calatañazor	Abioncillo	Río Abión	1.1.- Actuaciones de mejora de la conectividad fluvial (Retirada de un puente en desuso)	15.186,04
Montejo de Tiernes	Cuevas de Ayllón	Río Pedro	1.2.- Actuaciones de mantenimiento y conservación (Retirada de árboles caídos al cauce)	2.954,13
El Burgo de Osma	Valdenarros	Río Abión	1.2.- Actuaciones de mantenimiento y conservación (Retirada de árboles caídos al cauce)	11.198,70
				957.414,48